

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ

**Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного
образования
«Спортивная школа «Искра» г.Перми**

Пермский край, г.Пермь, ул. Красноуральская, дом 37А

(выполнено в соответствии с Методикой, позволяющей объективизировать и систематизировать доступность объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения, с возможностью учета региональной специфики, утверждённой приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 25 декабря 2012 года № 627, в соответствие с Постановлением Правительства Пермского края от 29.08.2017 г. № 748-п, в ред. от 27.05.2022 № 445 «Об организации работы по паспортизации объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и услуг в приоритетных для инвалидов и других маломобильных групп населения сферах жизнедеятельности на территории Пермского края»)

УТВЕРЖДАЮ

Директор МБУ ДО «СШ «Искра» г.Перми

/Е. Г. Фетисова /

27 декабря 2023 г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: *муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Спортивная школа «Искра» г.Перми*
- 1.2. Адрес объекта: *614056, Пермский край, г.Пермь, ул. Красноуральская, дом 37А*
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание, состоящее из трех этажей, площадью 1055,4 кв.м.
- 1.4. Год постройки здания *1990 г.*, последнего капитального ремонта *2022г.*
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего - *2025г.*;
капитального -
- 1.6. Название организации (учреждения) полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование: *муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Спортивная школа «Искра» г.Перми*
МБУ ДО «СШ «Искра» г.Перми
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): *614056, Пермский край, г.Пермь, ул. Красноуральская, дом 37А*
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): *оперативное управление.*
- 1.9. Форма собственности: *государственная.*
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная): *муниципальная.*
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование) *комитет по физической культуре и спорту*
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: *614000, г.Пермь, ул.Ленина, 27в*

2. Характеристика деятельности организации на объекте
(по обслуживанию населения)

- 2.1. Сфера деятельности - *физическая культура и спорт.*
- 2.2. Виды спорта: *волейбол, баскетбол, гандбол, настольный теннис, рукопашный бой, панкратион.*
- 2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) *на объекте*
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) *все возрастные категории.*
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: *инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата, инвалиды на креслах-колясках, инвалиды с нарушением зрения, инвалиды с нарушением слуха, инвалиды с нарушением умственного развития.*
- 2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность *300 чел. в день*
- 2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида - *нет.*

3. Состояние доступности объекта

- 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
Остановка общественного транспорта «ул. Целинная»
Автобус: №36, №77

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: маршруты автобусов оснащены низкопольным транспортом.

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта: 316м.

3.2.2. Время движения (пешком): -5 мин

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет):

3.2.4. Перекрестки (нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет):

3.2.5. Информация на пути следования к объекту (акустическая, тактильная, визуальная; нет). отсутствует

3.2.6. Перепады высоты на пути: неровности и перепады высот

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания

N п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)
1	Все категории инвалидов и МГН:	
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	Б
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	Б
6	нарушением умственного развития	А

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

N п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-И (Г, У) – территория доступна полностью для инвалидов с нарушением органов слуха и умственного развития. ДЧ-И (О, К) – территория доступна частично для инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата, для инвалидов, передвигающихся на кресле-коляске. ВНД (С) – территория временно недоступна для инвалидов с нарушением органов зрения.
2	Вход в здание	ДП-И (Г,У) – вход доступен полностью избирательно для инвалидов с нарушением слуха и инвалидов с нарушением умственного развития. ДЧ-И(К,О) – вход в здание доступен частично избирательно для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата и инвалидов, передвигающихся на кресле-коляске.

		ВНД (С) – вход в здание временно не доступен для инвалидов с нарушением зрения
3	Путь (пути) движения внутри здания	ДП-И (Г,У) – зона доступна полностью избирательно для инвалидов с нарушением слуха, нарушением умственного развития. ДЧ-И (К,О,С) – зона доступна частично для инвалидов, передвигающихся на кресле-коляске, инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата, с нарушением зрения.
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-И (У) – зона доступна полностью избирательно для инвалидов с нарушением умственного развития. ДЧ-И (Г, О) – зона доступна частично избирательно для инвалидов с нарушением слуха (использование индивидуальных ТСР), для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата. ДУ (К, С) – зона доступна условно для инвалидов, передвигающихся на кресле-коляске, инвалидов с нарушением зрения (организована помощь персонала).
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-И (Г,У) – зона доступна полностью избирательно для инвалидов с нарушением слуха, нарушением умственного развития. ВНД (К,О,С) – зона временно недоступна для инвалидов, передвигающихся на кресле-коляске, инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата, с нарушением зрения.
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДП-И (К, О, У) - системы информации на объекте доступны полностью для инвалидов, передвигающихся на кресле-коляске, инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата, с нарушением умственного развития. ДЧ-И (Г) - системы информации на объекте доступны частично для инвалидов с нарушением органов слуха ДУ (С) – зона доступна условно для инвалидов с нарушением зрения (сопровождение и ориентирование на объекте с помощью персонала)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-И (Г, У) – территория доступна полностью для инвалидов с нарушением органов слуха и умственного развития. ДЧ-И (О, К) – территория доступна частично для инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата, для инвалидов, передвигающихся на кресле-коляске. ВНД (С) – территория временно недоступна для инвалидов с нарушением органов зрения.

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности объекта социальной инфраструктуры. По результатам обследования помещения МБУ ДО «Спортивная школа «Искра» г.Перми, расположенного по адресу: 614056, Пермский край, г.Пермь, ул. Красноуральская, дом 37А, считаем, что объект:

-доступен условно для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках (имеются высокие пороги, узкие двери, отсутствуют оборудованные санитарно-гигиенические помещения). В то

же время организована помощь персонала по первому этажу, второй и третий этажи не доступны, отсутствуют подъемные устройства.

-частично доступен для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата (имеются высокие пороги, не оборудованы поручнями санитарно-гигиенические помещения, раздевалки, нет стульев с подлокотниками).

-временно не доступен для инвалидов с нарушением органов зрения (при входе на территорию и у входной двери кнопка вызова расположена высоко, высота дверных порогов, ширина дверных проемов не соответствует нормативным требованиям, отсутствие контраста в сочетании цветов оборудования дверь-ручка двери и ненормативная форма ручек, отсутствие тактильных информационных табличек).

-частично доступен для инвалидов с нарушением органов слуха (не достаточна информационная составляющая)

-полностью доступен для инвалидов с нарушением умственного развития.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

N п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт Организационные мероприятия
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт Организационные мероприятия
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт Организационные мероприятия
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт Организационные мероприятия
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт Организационные мероприятия
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Организационные мероприятия
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Организационные мероприятия
8	Все зоны и участки	Текущий ремонт Организационные мероприятия

4.2. Период проведения работ в рамках исполнения программы адаптации объекта

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации:

- после выполнения всех мероприятий:

Объект доступен полностью для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата, для инвалидов с нарушением слуха, для инвалидов с нарушением умственного развития.

Объект доступен частично для инвалидов на креслах-колясках, для инвалидов с нарушением органов зрения.

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)Оценка будет произведена после выполнения работ по адаптации объекта.

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование _____

Согласование требуется в случаях, указанных в п. 4.4. Акта обследования объекта социальной инфраструктуры к паспорту доступности объекта социальной инфраструктуры.

Имеется заключение уполномоченной организации состояния доступности

объект (наименование документа и выдавшей его организации, дата),
прилагается

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности
субъекта Российской Федерации, дата: _____
(<https://bezbarierov.permkrai.ru/>)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Акта обследования объекта социальной инфраструктуры к паспорту доступности объекта
социальной инфраструктуры № _____ от "16" ноября 2023г.

I. Результаты обследования:
1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

МБУ дополнительного образования спортивная школа «Искра»
Пермский край, г Пермь, ул Красноуральская, д 37 А
(наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Норматив	Ссылка на норматив	Наличие элемента			Фактическое состояние (в т.ч. результаты замеров)	Выявленные нарушения и замечания	
				ЕСТЬ/НЕТ	№ на плане	фото		Содержание(обозначить соответствует ли нормативу)	Значи мо для инвал ида (катег ория)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1	Вход (входы) на территорию								
1.1.1	Вход на территорию или участок	следует оборудовать доступными для инвалидов элементами информации об объекте	п. 5.1.1 СП 59.13330.2020	Есть			Территория огорожена. Вход не оборудован доступными для инвалидов элементами информации об объекте	Не соответствует нормативу	Все

		- не допускается применять непрозрачные калитки на навесных петлях двустороннего действия, калитки с вращающимися полотнами, турникеты и другие устройства, создающие препятствие для движения МГН. - для беспрепятственного проезда через калитку (ворота) инвалида на кресле-коляске бортовые камни, другие перепады на пути следует выполнять в одном уровне с пешеходными путями	п. 5.1.2, п. 5.4.8 СП 59.13330.2020	Есть			Калитка центрального входа прозрачная, не создающая препятствий для МГН. Имеется кнопка вызова на высоте 1,48м. Проезд через калитку беспрепятственный	Соответствует нормативу	К, О, С
1.1.2	Калитки			Есть			Ширина прохода в ограждении 1,16м.	Соответствует нормативу	К
1.1.3	Ширина прохода в ограждении	не менее 0,9 м.	п. 5.1 СП 136.13330.2012	Есть			Покрытие от калитки до входа асфальтовое, ровное Покрытие на территории и к спортивной площадке имеет неровности	Соответствует нормативу Не соответствует нормативу	Все
1.2	Путь (пути) движения на территории								
1.2.1	Маршрут движения на территории	покрытие ровное, из твердых материалов, не создающее вибрацию при движении	п. 5.1.11 СП 59.13330.2020	Есть					

1.2.2	Ширина доступного маршрута движения	не менее 2,0 м (минимальная ширина пути движения – 1,2 м)	п.5.1.7 СП 59.13330.2020	Есть		Ширина доступного маршрута движения более 2,0м.	Соответствует нормативу	К
1.2.3	- Продольный уклон пешеходных путей (кроме лестниц и пандусов) - Поперечный уклон	не более 40‰ (1:25), в стесненных условиях допускается увеличивать до 80‰ (1:12,5) от 5 до 20‰ (от 1:200 до 1:50)	п.5.1.7 СП 59.13330.2020	Нет		Уклоны на пути движения отсутствуют	Соответствует нормативу	К,О, С
1.2.4	Система средств информационно-поддержки	обеспечена на всех путях движения, доступных для МГН	п. 5.1.3 СП 59.13330.2020	Нет		Система средств информационной поддержки отсутствует	Не соответствует нормативу	Все
1.2.5	На основных путях движения людей	предусмотрены не менее чем через 100 - 150 м места отдыха	п. 5.3.1 СП 59.13330.2020	Есть		На территории предусмотрены места отдыха	Соответствует нормативу	К,О, С

1.2.6	Скамейки для инвалидов	- с опорой для спины и подлокотниками; устанавливаются на обочинах проходов и обозначаются с помощью изменения фактуры наземного покрытия	п. 5.3.1 СП 59.13330.2020, п. 5.12 СП 136.13330.2012	Есть			Скамьи без опоры для спины и без подлокотников	Не соответствует нормативу	К,О, С
1.3	Вход на спортивную площадку								
1.3.1	Вход на территорию или участок	следует оборудовать доступными для инвалидов элементами информации об объекте	п. 5.1.1 СП 59.13330.2020	Есть			Территория огорожена. Информации о площадке нет.	Не соответствует нормативу	Все
1.3.2	Калитки	- не допускается применять непрозрачные калитки на навесных петлях двустороннего действия, калитки с вращающимися полотнами, турникеты и другие устройства, создающие препятствие для движения МГН. - для беспрепятственного проезда через калитку (ворота) инвалида на кресле-коляске бортовые камни, другие перепады на пути следует выполнять в одном уровне с пешеходными путями	п. 5.1.2, п. 5.4.8 СП 59.13330.2020	Есть			Калитка входа на спортплощадку прозрачная, не создающая препятствий для МГН. Высота порога в проеме калитки 0,045м.	Соответствует нормативу Не соответствует нормативу	К,О, С

1.3.3	Ширина прохода в ограждении	не менее 0,9 м.	п. 5.1 СП 136.13330.2012	Есть		Ширина прохода в ограждении 0,84м.	Не соответствует нормативу	К
1.4	Пути движения на спортивной площадке							
1.4.1	Маршрут движения на территории	покрытие ровное, из твердых материалов, не создающее вибрацию при движении	п. 5.1.11 СП 59.13330.2020	Есть		Покрытие на площадке ровное, из твердых материалов, не создающее вибрацию при движении	Соответствует нормативу	Все
1.4.2	Ширина доступного маршрута движения	не менее 2,0 м (минимальная ширина пути движения – 1,2 м)	п.5.1.7 СП 59.13330.2020	Есть		Ширина доступного маршрута движения более 2,0м.	Соответствует нормативу	К
1.4.3	На основных путях движения людей	предусмотрены не менее чем через 100 - 150 м места отдыха	п. 5.3.1 СП 59.13330.2020	Есть		Предусмотрены места для зрителей.	Соответствует нормативу	К,О, С

1.4.4	Скамейки для инвалидов	- с опорой для спины и подлокотниками; устанавливаются на обочинах проходов и обозначаются с помощью изменения фактуры наземного покрытия	п. 5.3.1 СП 59.13330.2020, п. 5.12 СП 136.13330.2012	Есть		Места для зрителей с опорой для спины не имеют подлокотников	Соответствует нормативу Не соответствует нормативу	К,О, С
1.5	Лестница (наружная)	Лестница (наружная)	-	Нет	-	Лестница отсутствует.	-	О,С
1.6	Пандус (наружный)	Пандус (наружный)	-	Нет	-	Пандус на территории отсутствует.	-	О,С
1.7	Автостоянка и парковка							
1.7.1	Парковочные места	определяется расчетом, при числе мест от общего числа: - до 100 мест 5%, но не менее одного места; - от 101 до 200 – 5 мест и дополнительно 3% числа мест свыше 100; - от 201 до 500 – 8 мест и дополнительно 2% числа мест свыше 200; - 501 и более – 14 мест и дополнительно 1% числа мест свыше 500	п. 5.2.1 СП 59.13330.2020	нет		Парковка для инвалидов, обозначенная знаком, отсутствует. Имеется возможность поставить автомобиль рядом с воротами.	Не соответствует нормативу.	Все
1.7.2	Расстояние до входа в предприятие, организацию или учреждение	- не далее 50 м	п. 5.2.2 СП 59.13330.2020	есть		Расстояние до входа не более 50 м.	Соответствует нормативу	К,О,С

1.7.3	Знаки на поверхности покрытия стоянки и знаки на вертикальной поверхности (стене, столбе, т.п.)	Каждое машино-место для транспортного средства инвалида должно быть обозначено дорожной разметкой, за габаритами проезжей части пешеходных путей на высоте от 1,5 до 2,0 м.	п. 5.2.1 СП 59.13330.2020 Приложение А п. 1.24.3 (Рис. Б.16) ГОСТ Р 51256-2018	нет		Знаки на поверхности покрытия стоянки и знаки на вертикальной поверхности (стене, столбе, т.п.) не оборудованы.	Не соответствует нормативу	Все
-------	---	---	--	-----	--	---	----------------------------	-----

Работа по адаптации объектов

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Содержание	Виды работ
1.1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	- следует оборудовать доступными для инвалидов элементами информации об объекте, вывеска должна быть продублирована рельефно; - расположить наружное вызывное устройство на калитке на высоте не более 1,1 м и не менее 0,85 м, но не выше 1,2 м. Вызывные устройства должны обозначаться знаком в соответствии приложения ГОСТ Р 52131-2019, располагается над вызывным устройством на высоте не более 1,3 м от уровня земли. - рекомендуется оборудовать территорию твердым, ровным покрытием; - следует обеспечить систему средств информационной поддержки на всех путях движения, доступных для МГН; - установить скамейки для инвалидов с опорой для спины и подлокотниками. - обеспечить высоту порога у калитки 0,014м; - обеспечить ширину прохода калитки 0,9м; - продублировать тактильно информацию у входа на спортивную площадку; - установить несколько мест для инвалидов с опорой для спины и подлокотниками.	Организационные мероприятия
1.2	Пути движения		Текущий ремонт Организационные мероприятия
1.3	Вход на спортивную площадку		Текущий ремонт
1.4	Пути движения на спортивной площадке		Организационные мероприятия

1.7	Автостоянка и парковка	- рекомендуется обратиться в администрацию района с вопросом об оборудовании парковки.	Организационные мероприятия
1.6	ОБЩИЕ требования к зоне Привести в соответствие установленным нормативам.		

II. Заключение по зоне:


Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <*> к пункту 4.1 Акта обследования
		№ на плане	№ фото	
1	2	3	4	5
Территория, прилегающая к зданию	ДШ-И (Г, У) – территория доступна полностью для инвалидов с нарушением органов слуха и умственного развития. ДЧ-И (О, К) – территория доступна частично для инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата, для инвалидов, передвигающихся на кресле-коляске. ВНД (С) – территория временно недоступна для инвалидов с нарушением органов зрения.			Текущий ремонт Организационные мероприятия


2.3.1	Размеры входной площадки	- с пандусом не менее 2,2 х 2,2 м. - без пандуса не менее: при новом строительстве 1,6 х 2,2 м; при реконструкции или в рамках "разумного приспособления" 1,4х1,8м	п. 6.1.4 СП 59.13330.2020	Есть		Входная площадка более 2,0 м.	Соответствует нормативу	К,О
2.4	Входная площадка при входах, доступных МГН	Имеется козырек, навес. Поверхность покрытия входной площадки твердая, не допускающая скольжения при намокании.	таблицы А.2. п. 2.4 СП 136.13330.2012 п. 5.1.11 СП 59.13330.2020	Есть		Имеется козырек. Поверхность неровная.	Соответствует нормативу	Все

2.4.1	Информация об объекте.	- наличие; - визуальная информация должна располагаться на контрастном фоне с размерами знаков, соответствующими расстоянию распознавания; - информационные таблички с использованием рельефно-линейного шрифта, а также рельефно-точечного шрифта Брайля со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м от уровня пола и на расстоянии 0,1 м от края таблички до края дверного проема - в местах, в которых находятся недоступные элементы здания, устанавливаются, при необходимости, указатели направления, указывающие путь к ближайшему доступному элементу.	п.5.1.3, 6.5.1, 6.5.3, 6.5.4, 6.5.9 СП 59.13330.2020 п. 4.3.7.3 ГОСТ 52131-2019	Есть			Информационная табличка расположена выше уровня двери, не продублирована тактильно	Не соответствует нормативу	К,О,С,Г, У
-------	------------------------	--	--	------	--	---	--	----------------------------	---------------

2.4.2	Ширина входной двери	ширина в свету не менее 0,9 м. При реконструкции, если дверные проемы в несущих конструкциях, допустимая ширина дверного проема в свету до 0,8 м. При двухстворчатых входных дверях ширина одной створки 0,9 м. Задержка автоматического закрывания не менее 5 с.	п. 6.1.5 СП 59.13330.2020	Есть		Ширина входной двери 0,80м , вторая створка 0,50 м.	Не соответствует нормативу	К
2.4.3	Высота порога входной двери	не более 0, 014 м	п. 6.2.4 СП 59.13330.2020	Есть		Высота порога входной двери 0,07-0,09м.	Не соответствует нормативу	К,О,С

2.4.4	Контраст цвета. Ручка двери	Имеет форму: рычажную, С- и П-образных ручек, позволяющую управлять ею одной рукой и не требующую применения слишком больших усилий или значительных поворотов руки в запястье. Контраст в сочетании цветов оборудования: дверь - стена, ручка; санитарный прибор - пол, стена; стена - выключатели, средства визуальной информации и т.п.	п. 6.4.1, п. 6.4.3 СП 59.13330.2020	Есть		Ручка имеется удобную форму управления одной рукой. Контраст в сочетании цветов оборудования: дверь – стена; дверь – ручка двери имеется.	Соответствует нормативу	К, О, С
2.4.5	Входные двери. Информация о доступности объекта для инвалидов.	имеют символ, указывающий на доступность объекта для инвалидов. - если объект доступен для инвалидов трех нозологий (К, Г, С), то устанавливаются все три знака - при наличии тактильно-визуальной информационной таблички с названием и режимом работы объекта знак устанавливается следом за табличкой на том же уровне.	п. 6.5.9 СП 59.13330.2020; п. 4.3.7.2; п. 4.3.7.3 ГОСТ Р 52131-2019	Нет		Информация о доступности объекта для инвалидов не оборудована.	Не соответствует нормативу	К, О, С, Г

2.4.6	Тактильные напольные указатели (ТНУ) у двери.	Предупреждающий указатель, конусы расположены в линейном порядке. Если дверь открывается на себя - на расстоянии, равном ширине полотна двери. Для раздвижных дверей и если дверь открывается от себя - на расстоянии 300 мм от положения двери в закрытом состоянии. Возможна замена ТНУ на грязесборные решетки при соответствии размеров тактильным указателям.	п. 6.1.8, 6.2.3 СП 59.13330.2020	Нет		Тактильные напольные предупреждающие указатели (ТНУ) у двери не оборудованы.	Не соответствует нормативу	С
2.5	Наружные вызывные устройства.	Следует применять с учетом принятой организации обслуживания посетителей. Высота расположения оборудования от 0,85 до 1,1 м от поверхности пола, дороги, но не более 1,2м. Рядом с устройством вызова помощи размещают информирующую тактильную табличку.	п. 6.1.1, 6.4.2, 6.5.9 СП 59.13330.2020	Есть		Кнопка вызова находится на высоте 1,48м. Считывающее устройство 1,31 – 1,40м. Кнопка открывания двери на выходе 1,24м.	Не соответствует нормативу.	К,О,С
2.6	Тамбур							

2.6.1	Размер тамбура	Глубина тамбуров при прямом движении и одностороннем открывании дверей не менее 2,45 м при ширине не менее 1,6 м. Свободное пространство со стороны ручки двери: при открывании от себя - не менее 0,3 м; при открывании к себе - не менее 0,6 м.	п. 6.1.8 СП 59.13330.2020	Есть		Тамбур ширина 1,85 глубина 2,3 м.	Соответствует нормативу	К
2.7	Дверь из тамбура в помещение							
2.7.1	Ширина дверного полотна.	При двухстворчатых входных дверях ширина одной створки 0,9 м.	п. 6.1.5 СП 59.13330.2020	Есть		Ширина двери из тамбура 0,68 м, вторая створка 0,40 м.	Не соответствует нормативу.	К, О
2.7.2	Порог двери.	Не выше 0,014 м.	п. 6.2.4 СП 59.13330.2020	Есть		Высота порога 0,035 м.	Не соответствует нормативу.	К, О, С

2.7.4	Контраст цвета. Ручка двери	Имеет форму, позволяющую управлять ею одной рукой и не требующую применения больших усилий или значительных поворотов руки в запястье. Контраст в сочетании цветов оборудования: дверь - стена, ручка; санитарный прибор - пол, стена; стена - выключатели, средства визуальной информации и т.п.	п. 6.4.1, п. 6.4.3 СП 59.13330.2020	Есть		Ручка имеет С-образную форму	Соответствует нормативу	К,О,С,Г, У
2.7.5	Наличие контрастной маркировки на прозрачных полотнах дверей	- на двух уровнях: 0,9 – 1,0 м и 1,3 – 1,4 м. - контрастную маркировку допускается заменять декоративными рисунками или фирменными знаками и т.п. той же яркости. Маркировка остекленной поверхности дверного полотна не предусматривается, если - нижний край прозрачной поверхности расположен на высоте не менее 0,85 м от уровня пола.	п. 6.1.6 СП 59.13330.2020	Нет		Контрастная маркировка на прозрачных полотнах дверей отсутствует	Не соответствует нормативу	С

Работа по адаптации объектов

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Содержание	Виды работ
2.3	Входная площадка (перед дверью)	- обеспечить ровную, твердую поверхность входной площадки;	Текущий ремонт
2.4	Дверь (входная)	- оборудовать информационные таблички с использованием рельефно-линейного шрифта, а также рельефно-точечного шрифта Брайля со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м от уровня пола и на расстоянии 0,1 м от края таблички до края дверного проема; - обеспечить ширину входной двери 0,9 м., до проведения работ по адаптации обеспечить открывание обеих створок; - убрать или занизить порог входной двери до уровня не более 0,014 м., до проведения работ по адаптации рекомендовано приобретение перекатного пандуса; - оборудовать перед входной дверью тактильные напольные предупреждающие указатели.	Текущий ремонт Организационные мероприятия
2.5	Наружные вызывные устройства.	- оборудовать кнопку вызова персонала (звонок) на высоте от 0,85 м. до 1,1 м. от поверхности земли, площадки со стороны дверной ручки, продублировать тактильной табличкой.	Организационные мероприятия
2.7	Дверь из тамбура в помещение	- обеспечить ширину двери из тамбура 0,9 м., до проведения работ по адаптации обеспечить открывание обеих створок; - убрать или занизить порог входной двери до уровня не более 0,014 м; - Обеспечить контраст в сочетании цветов оборудования: дверь – ручка двери; - обеспечить наличие контрастной маркировки на прозрачных полотнах дверей на двух уровнях: 1,3 – 1,4 м., если нижний край прозрачной поверхности расположен на высоте не менее 0,85 м от уровня пола. Контрастную маркировку допускается заменять декоративными рисунками или фирменными знаками и т.п. той же яркости.	Текущий ремонт Организационные мероприятия
ОБЩИЕ требования к зоне		Привести в соответствие нормативным требованиям. После приведения входной группы в нормативное состояние установить знаки, указывающие на доступность объекта для отдельных категорий инвалидов (п. 6.5.1 СП 59.13330.2020; п. 4.3.7 ГОСТ Р 52131-2019).	



II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <*> к пункту 4.1 Акта обследования
		N на плане	N фото	
1	2	3	4	5
Вход (входы) в здание	ДШ-И (Г,У) – вход доступен полностью избирательно для инвалидов с нарушением слуха и инвалидов с нарушением умственного развития. ДЧ-И (К,О) – вход в здание доступен частично избирательно для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата и инвалидов, передвигающихся на кресле-коляске. ВНД (С) – вход в здание временно не доступен для инвалидов с нарушением зрения.			Текущий ремонт Организационные мероприятия