






И. Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений

МБУ дополнительного образования спортивная школа «Искра»
Пермский край, г Пермь, ул Красноуральская, д 37 А
(наименование объекта, адрес)




№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Норматив	Ссылка на норматив	Наличие элемента				Фактическое состояние	Выявленные нарушения и замечания	
				ЕСТЬ/НЕТ	№ на плане	ФОТО	Содержание		Значимо для инвалида (категория)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
5.1	Туалетная комната									
	Санузел основной и для МГН (для мальчиков и для девочек идентичен) на первом этаже.									
5.1.1	Ширина дверного проема	Не менее 0,9 м Двери должны открываться наружу	п. 6.2.4 СП 59.13330.2020	Есть			Ширина дверного проема 0,75м. Двери открываются наружу	Не соответствует нормативу Соответствует нормативу	К	



5.1.2	Дверной порог	Отсутствует или не более 0,014 м	п. 6.2.4 СП 59.13330.2020	Нет		Дверной порог отсутствует	Соответствует нормативу	К,О,С
5.1.3	Контраст цвета. Ручка двери	Имеет форму: рычажную, С и П-образную форму. Контраст в сочетании цветов оборудования: дверь - стена, ручка; санитарный прибор - пол, стена; стена - выключатели, средства визуальной информации и т.п.	п. 6.4.1; 6.4.3 СП 59.13330.2020	Есть		Ручка округлой формы, контраст в сочетании цветов не ярко выражен	Не соответствует нормативу	К,О,С
5.1.4	Размеры санитарно-гигиенического помещения	Доступные кабины уборной в туалетных блоках 1,65 x 2,2 м; Универсальные кабины уборных: - с центральным расположением унитаза 2,2 x 2,25 м; - с правым или левым расположением унитаза 1,7 x 2,2 м	п. 6.3.3 СП 59.13330.2020	Есть		Ширина санузла 1,82м, глубина 1,56-1,71м. Есть внутренняя перегородка, из-за которой остается мало места для разворота кресла-коляски	Не соответствует нормативу	К
5.1.5	Сбоку от унитаза предусмотрено пространство для размещения кресла-коляски.	Шириной не менее 0,8 м	п. 6.3.3 СП 59.13330.2020	Нет		Сбоку от унитаза не предусмотрено пространство для размещения кресла-коляски.	Не соответствует нормативу	К

5.1.6	Свободное пространство для разворота кресла-коляски	Диаметром не менее 1,4 м	п. 6.3.3 СП 59.13330.2020	Нет		Свободное пространство для разворота кресла-коляски диаметром не менее 1,4 м отсутствует	Не соответствует нормативу	К
5.1.7	Поручни у унитаза	Один или оба откидные на высоте 0,75м. при высоте унитаза 0,45м. (верхняя часть поручня должна быть на 300 мм выше сиденья унитаза). Поручни должны выступать вперед от переднего края унитаза не менее чем на 150 мм	п. 6.3.3 СП 59.13330.2020 п. 5.5.4, 5.5.5, 5.5.6 ГОСТ Р 51261-2022	Есть		Поручни у унитаза находятся на высоте 0,84м. Один из них откидной. Выступают вперед от переднего края унитаза не менее чем на 150 мм	Не соответствует нормативу	К,О
5.1.8	Ширина между поручнями унитаза	Расстояние между поручнями у унитаза должно быть от 0,7м до 0,75м при расстоянии оси унитаза не менее 0,35 м.	п.5.5.3, рис. 22 ГОСТ Р 51261-2022	Есть		Расстояние между поручнями у унитаза 0,60м., что соответствовало нормативам на момент установки.	Не соответствует нормативу	К
5.1.9	Конфигурация унитаза	- высота 0,45 - 0,5 м (от пола до сиденья), длина 0,7 м; - имеет опору для спины - с автоматическим сливом воды или с ручным кнопочным управлением	п.6.3.3, п.6.3.9 СП 59.13330.2020	Есть		Высота унитаза 0,40м. Имеет опору для спины, с кнопочным управлением слива воды.	Не соответствует нормативу Соответствует нормативу	К,О

5.1.10	Требования к раковине	высотой не более 0,80 - 0,85 м над уровнем пола. Ширина и высота проема для ног не менее 0,75 м, глубина - не менее 0,5 м	п.6.3.3, п.8.1.7 СП 59.13330.2020	Есть		Раковина высотой 0,95м. Глубина проема для ног не нормативна, из-за тумбы под раковиной	Не соответствует нормативу	К
5.1.11	Поручни у раковины	Наличие. Верхний край поручня вдоль раковины должен быть выше раковины в пределах от 10 до 50 мм. Просвет между раковиной и поручнем должен составлять (45 ± 5) мм.	п. 5.5.14ГОСТ Р 51261-2022 рис. 28,29.	Есть		Верхний край поручня ниже раковины на 0,12м. Просвет между раковиной и поручнем более 0,05м.	Не соответствует нормативу	О
5.1.12	Водопроводные краны	водопроводные краны с рычажной ручкой и термостатом, а при возможности - с автоматическими и сенсорными кранами бесконтактного типа	п. 6.3.9 СП 59.13330.2020	Есть		Водопроводный кран с сенсорным управлением	Соответствует нормативу	О,К
5.1.13	Крючки для одежды, костылей и других принадлежностей	крючки или вешалки не выше 1,3 м от пола	п. 6.3.3 СП 59.13330.2020 Таблица А3 (п.7) СП 136.13330.2012	Нет	X	Крючки для одежды, костылей и других принадлежностей отсутствуют	Не соответствует нормативу	К,О


5.1.14	Информационные таблички помещений	со стороны ручки (выполненные рельефно-графическим и рельефно-точечным способом), расположенные на высоте от 1,2 до 1,6 м от уровня пола и на расстоянии 0,1 - 0,5 м от края двери	п. 6.3.6 СП 59.13330.2020	Нет		Информационные таблички помещений, в том числе тактильные отсутствуют	Не соответствует нормативу К,О,С
5.1.15	Кнопка вызова персонала	оборудованы системой тревожной сигнализации или системой двухсторонней громкоговорящей связи	п. 6.3.6 СП 59.13330.2020	Нет		Кнопка вызова персонала отсутствует	Не соответствует нормативу К,О,С
5.2	Душевая/ ванная комната. (В душевую комнату ведут две двери, разделенные небольшим коридором)						
5.2.1	В помещениях душевых следует предусматривать не менее одной кабины, оборудованной для инвалида на кресле-коляске	предусматривается пространство для подъезда кресла-коляски.	п. 6.3.4 СП 59.13330.2020	Есть		В помещении душевых кабин достаточно места для размещения кресла-коляски	Соответствует нормативу К
5.2.2	Ширина первого дверного проема	Не менее 0,9 м Двери должны открываться наружу	п. 6.3.3 СП 59.13330.2020	Есть		Ширина дверного проема 0,56м.	Не соответствует нормативу К


5.2.3	Дверной порог первой двери	Отсутствие или не более 0,014 м	п. 6.2.4 СП 59.13330.2020	Есть			Дверной порог высотой 0,025м	Не соответствует нормативу	К,О,С
5.2.4	Дверные ручки первой двери	Форма, позволяющая управлять одной рукой и не требующая приложения слишком больших усилий	п.6.4.3 СП 59.13330.2020	Есть			Ручка округлой формы, контраст в сочетании цветов не ярко выражен	Не соответствует нормативу	К,О,С
5.2.5	Свободное пространство для разворота кресла-коляски в проходе между дверями	Диаметром не менее 1,4 м	п. 6.3.3 СП 59.13330.2020	Нет			Свободное пространство для разворота кресла-коляски в проходе между дверями отсутствует	Не соответствует нормативу	К
5.2.6	Ширина второго дверного проема	Не менее 0,9 м Двери должны открываться наружу	п. 6.3.3 СП 59.13330.2020	Есть			Ширина дверного проема 0,55м.	Не соответствует нормативу	К

5.2.7	Дверной порог второго дверного проема	Отсутствие или не более 0,014 м	п. 6.2.4 СП 59.13330.2020	Есть		Высота дверного порога 0,03м	Не соответствует нормативу	К,О,С
5.2.8	Дверные ручки второй двери	Форма, позволяющая управлять одной рукой и не требующая приложения слишком больших усилий	п.6.4.3 СП 59.13330.2020	Есть		Дверная ручка рычажной формы, позволяющая управлять одной рукой и не требует больших усилий. Контраст дверной ручки двери отсутствует.	Соответствует нормативу Не соответствует нормативу	К,О,С
5.2.9	Для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата и нарушением зрения	- закрытые душевые кабины - нескользкий пол - поддон без порога	п.6.3.5 СП 59.13330.2020	Нет		Имеются закрытые душевые кабины, для пола используются резиновые коврики, поддонов нет	Соответствует нормативу	К,О,С
5.2.10	Сиденье складное переносное или закрепленное на стене. Поручни. Душ.	- сиденье на высоте не более 0,48 м от уровня поддона, - не закрепленный, ручной душ, - настенные поручни, - глубина и длина сиденья не менее 0,5 м.	п.6.3.5 СП 59.13330.2020 п. 5.5.12, п.5.5.13 ГОСТ Р 51261-2022 рис. 26,27	Нет		Сиденье складное переносное или закрепленное на стене, поручни отсутствуют Душ не съемный	Не соответствует нормативу	К,О

5.2.11	Размеры душевых	- закрытые 1,8 x 1,8 м; - открытые и со сквозным проходом 1,2 x 0,9 м	п.6.3.7 СП 59.13330.2020	Есть		Душевые открытые со сквозным проходом размером 0,93*1,10м	Не соответствует нормативу	К,О
5.2.12	Кнопка вызова персонала	оборудованы системой тревожной сигнализации или системой двухсторонней громкоговорящей связи	п. 6.3.6 СП 59.13330.2020	Нет		Кнопка вызова персонала имеется. Не продублирована рельефной информационной табличкой	Соответствует нормативу Не соответствует нормативу	К,О,С
5.3 Бытовая комната (гардеробная) перед душевыми								
5.3.1	Ширина дверного проема	Не менее 0,9 м Двери должны открываться наружу	п. 6.2.4 СП 59.13330.2020	Есть		Ширина дверного проема 0,65м	Не соответствует нормативу	К
5.3.2	Дверной порог	Отсутствует или не более 0,014 м	п. 6.2.4 СП 59.13330.2020	Есть		Дверной порог отсутствует	Соответствует нормативу	К,О,С

[illegible]

5.4.1	Ширина первого дверного проема	Не менее 0,9 м Двери должны открываться наружу	п. 6.2.4 СП 59.13330.2020	Есть		Ширина дверного проема 0,76м	Не соответствует нормативу	К
5.4.2	Дверной порог	Отсутствует или не более 0,014 м	п. 6.2.4 СП 59.13330.2020	Есть		Дверной порог 0,03м	Не соответствует нормативу	К,О,С
5.4.3	Дверные ручки	ручка С- и П-образной формы, позволяющие управлять ею одной рукой, не требующая слишком больших усилий или значительных поворотов руки в запястье. Контраст в сочетании цветов оборудования: дверь-ручка двери.	п.6.4.3 СП 59.13330.2020	Есть		Ручка округлой формы, контраст в сочетании цветов не ярко выражен	Не соответствует нормативу	К,О,С
5.4.4	Ширина второго дверного проема	Не менее 0,9 м Двери должны открываться наружу	п. 6.2.4 СП 59.13330.2020	Есть		Ширина дверного проема 0,65м	Не соответствует нормативу	К

5.4.5	Дверной порог	Отсутствует или не более 0,014 м	п. 6.2.4 СП 59.13330.2020	Есть		Дверной порог 0,025м	Не соответствует нормативу	К,О,С
5.4.6	Дверные ручки	ручка С- и П-образной формы, позволяющие управлять ею одной рукой, не требующая слишком больших усилий или значительных поворотов руки в запястье. Контраст в сочетании цветов оборудования: дверь-ручка двери.	п.6.4.3 СП 59.13330.2020	Есть		Ручка округлой формы, контраст в сочетании цветов не ярко выражен	Не соответствует нормативу	К,О,С
5.4.7	Длина x ширина	размером не менее 1,8 x 1,6 м	п. 7.11 СП 136.13330.2012	Есть		Гардероб размером не менее 1,8 x 1,6 м	Соответствует нормативу	К
5.4.8	Место для сидения	Устройство скамей шириной не менее 0,6 м для одевания инвалидов, а проходы между скамьями - не менее 1,2 м	Таблица А2, п. 6.2 СП 136.13330.2012	Есть		Проход между лавками 1,8-1,9м. Скамьи высотой 0,45 м.	Соответствует нормативу Не соответствует нормативу	О,К

5.4.9	Крючки	Расстояние между вешалками или стеной и вешалкой должно быть не менее 1,5 м, высота крючков - не более 1,3 м;	Таблица А3, СП 136.13330.2012	Есть		Крючки находятся на высоте 1,4 м	Не соответствует нормативу	К
-------	--------	---	-------------------------------	------	---	----------------------------------	----------------------------	---

Работа по адаптации объектов

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	При наличии технической возможности: - оборудовать дверные проемы с нормативной шириной 0,9 м.; - обеспечить контраст в сочетании цветов оборудования: дверь - стена, ручка; оборудовать удобные ручки для открывания дверей, имеющие рычажную, С и П-образную форму; - обеспечить нормативные размеры санитарно-гигиенического помещения: уборной в туалетных блоках 1,65 x 2,2 м; Универсальные кабины уборных: с центральным расположением унитаза 2,2 x 2,25 м, с правым или левым расположением унитаза 1,7 x 2,2 м.; - обеспечить сбоку от унитаза пространство для размещения кресла-коляски шириной не менее 0,8 м.; - предусмотреть свободное пространство для разворота кресла-коляски диаметром не менее 1,4 м.; - обеспечить расстояние между поручнями у унитаза 0,70-0,75м; - оборудовать унитаз с высотой от пола до сиденья 0,45 - 0,5 м.; один или оба откидные на высоте 0,75м. при высоте унитаза 0,45м. (верхняя часть поручня должна быть на 300 мм выше сиденья унитаза). Поручни должны выступать вперед от переднего края унитаза не менее чем на 150 мм - обеспечить высоту раковины 0,80 – 085м, глубину проема для ног под раковиной 0,50м; - установить верхний край поручня вдоль раковины, таким образом, чтобы он был выше раковины в пределах от 10 до 50 мм. Просвет между раковиной и поручнем должен составлять (45 ± 5) мм. При этом высота раковины должна быть не выше 0,80-0,85м; - оборудовать крючки для одежды, костылей и других принадлежностей на высоте не выше 1,3 м.; - оборудовать информационные таблички помещений со стороны ручки (выполненные рельефно-графическим и рельефно-точечным способом), расположенные на высоте от 1,2 до 1,6 м от уровня пола и на расстоянии 0,1 - 0,5 м от края двери;	Текущий ремонт Организационные мероприятия

		- оборудовать кнопку вызова персонала рядом с унитазом, продублировать табличкой. При отсутствии технической возможности обеспечить адаптацию минимальных мер.	
5.2	Душевая/ ванная комната	При наличии технической возможности: - оборудовать дверные проемы с нормативной шириной 0,9 м.; - довести до нормативной высоты не выше 0,014 м. дверные пороги; - оборудовать удобные ручки для открывания первой двери, имеющие рычажную, С и П-образную форму, ручки должны быть контрастной формы; - обеспечить свободное пространство для разворота кресла-коляски в проходе между дверями диаметром не менее 1,4м; - оборудовать душевые нормативного размера закрытые 1,8 x 1,8 м; открытые и со сквозным проходом 1,2 x 0,9 м; - оборудовать сиденье складное переносное или закрепленное на стене; оборудовать поручни настенные; оборудовать не закрепленный ручной душ; - продублировать кнопку вызова рельефной табличкой. При отсутствии технической возможности обеспечить адаптацию минимальных мер.	Текущий ремонт Организационные мероприятия
5.3	Бытовая комната (гардероб) на первом этаже	- оборудовать дверные проемы с нормативной шириной 0,9 м.; - оборудовать удобные ручки для открывания дверей, имеющие рычажную, С и П-образную форму; - установить скамью для одевания инвалида высотой 0,6м;	Текущий ремонт Организационные мероприятия
5.4	Бытовая комната (гардероб) на втором этаже	- оборудовать дверные проемы с нормативной шириной 0,9 м.; - довести до нормативной высоты не выше 0,014 м. дверные пороги; - обеспечить контраст в сочетании цветов оборудования: дверь - стена, ручка; оборудовать удобные ручки для открывания дверей, имеющие рычажную, С и П-образную форму; - установить скамью для одевания инвалида шириной 0,6м; - оборудовать крючки для одежды, костылей и других принадлежностей на высоте не выше 1,3 м.;	Текущий ремонт Организационные мероприятия
ОБЩИЕ требования к зоне		Привести в соответствие нормативным требованиям.	

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <*> к пункту 4.1 Акта обследования
		N на плане	N фото	
1	2	3	4	5
Санитарно-гигиеническое помещение	ДШ-И (Г,У) – зона доступна полностью избирательно для инвалидов с нарушением слуха, нарушением умственного развития. ВНД (К,О,С) – зона временно недоступна для инвалидов, передвигающихся на кресле-коляске, инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата, с нарушением зрения.			Текущий ремонт Организационные мероприятия

Приложение 6
к Акту обследования объекта
социальной, инженерной
и транспортной инфраструктуры
к паспорту доступности объекта
социальной, инженерной
и транспортной инфраструктуры
от "16" ноября 2023 г. № ____


I. Результаты обследования:


6. Системы информации на объекте

МБУ дополнительного образования спортивная школа «Искра»

Пермский край, г Пермь, ул. Красноуральская, д 37 А

(наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Норматив	Ссылка на норматив	Наличие элемента			Фактическое состояние	Выявленные нарушения и замечания	
				ЕСТЬ/НЕТ	№ на плане	фото		Содержание	Значимо для инвалида (категория)
6.1. Визуальные, акустические, тактильные средства информации. <i>В данном разделе представлено общее состояние информационной доступности для инвалидов. Описание отдельных элементов информационной доступности есть в других приложениях.</i>									
6.1.1	Возможность получения заблаговременной информации о доступности объекта, режиме его работы и порядке обслуживания инвалидов. Наличие версии для слабовидящих.	интернет ресурс (сайт, соц. сети и т.д.) телефон	п. 4.3.3. СП 136.13330.2012 ГОСТ Р 52872-2019	Есть		Имеется возможность получения информации о режиме работы объекта на сайте http://iskrasport59.ru/ Режим сайта для слабовидящих не оборудован. Информации о доступности объекта, порядке обслуживания для инвалидов отсутствует.	Соответствует нормативу	Все Не соответствует нормативу	

6.1.2	Визуальные информационные знаки и указатели	Наличие. Размещены с учетом: - угла поля наблюдения; - зоны досягаемости (как для людей на креслах-колясках, так и для людей с нарушением зрения); - отсутствия бликования.	п. 10.1 СП 136.13330.2012 ГОСТ Р 51671-2020	Есть		Визуальные информационные таблички размещены с учетом зоны досягаемости (в тамбуре); размер текстовой информации крупный, бликование отсутствует.	Соответствует нормативу	Все
6.1.3	Информационные стенды.	- на контрастном фоне с размерами знаков, соответствующими расстоянию распознавания на высоте не менее 1,5 м и не более 4,5 м от уровня пола.	п. 6.5.4 СП 59.13330.2020 п. 6.2 ГОСТ Р 51671-2020	Есть		Информационные стенды размещены на контрастном фоне, распознавания на высоте не менее 1,5 м и не более 4,5 м от уровня пола.	Соответствует нормативу	Все
6.1.4	Акустические средства информации	Оборудование зон обслуживания системами усиления слышимости: -индукционные системы	п. 10.3 СП 136.13330.2012	Нет	X	Акустические средства информации нет, предполагается индивидуальное использование ТСР	-	Г

6.1.5	Световые оповещатели, эвакуационные знаки пожарной безопасности, указывающие направление движения	Наличие	п. 6.5.5 СП 59.13330.2020	Есть		Оборудованы световые оповещатели, эвакуационные знаки пожарной безопасности, указывающие направление движения	Соответствует нормативу	Все
6.1.6	Звуковые сигнальные устройства аварийной и предупреждающей сигнализации	звуковые сигнальные устройства, дублирующие световые сигнальные устройства аварийной и предупреждающей сигнализации	п. 10.1 СП 136.13330.2012	Есть		Звуковые сигнальные устройства аварийной и предупреждающей сигнализации оборудованы	Соответствует нормативу	Все

6.1.7	Тактильные, тактильно-звуковые схемы, выполненные рельефным шрифтом и рельефно-точечным шрифтом Брайля	Отображают информацию о размещении и назначении помещений в здании, должны размещаться в вестибюле вблизи входа по возможности с правой стороны по ходу движения на расстоянии не более 4 м от входа в здание. Располагают в пределах 1,2-1,6 м от уровня пола в вертикальной плоскости.	П. 6.5.7, 6.5.12 СП 59.13330.2020 п. 10.1 СП 136.13330.2012 п. 7.2 ГОСТ Р 59601-2021	Нет		X	Тактильные, тактильно-звуковые схемы, выполненные рельефным шрифтом и рельефно-точечным шрифтом Брайля отсутствуют.	Не соответствует нормативу	C

Работа по адаптации объектов

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Содержание					Виды работ
6.1.	Визуальные, акустические, тактильные средства информации.	- рекомендуем оборудовать сайт информацией о доступности, обслуживании инвалидов. Разработать версию сайта для слабовидящих; - рекомендуем установить мнемосхему движения по зданию с указанием доступных мест общего пользования и мест получения услуги маломобильными группами населения.					Организационные мероприятия
ОБЩИЕ требования к зоне		Привести в соответствие установленным нормативам.					

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <*> к пункту 4.1 Акта обследования объекта инфраструктуры
		N на плане	N фото	
1	2	3	4	5
Системы информации на объекте	ДП-И (К, О, У) - системы информации на объекте доступны полностью для инвалидов, передвигающихся на кресле-коляске, инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата, с нарушением умственного развития. ДЧ-И (Г) - системы информации на объекте доступны частично для инвалидов с нарушением органов слуха ДУ (С) – зона доступна условно для инвалидов с нарушением зрения (сопровождение и ориентирование на объекте с помощью персонала)		 МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "СПОРТИВНАЯ ШКОЛА "ИСКРА" Г. ПЕРМИ	Организационные мероприятия